



tmmob
makina mühendisleri odası

ELEKTRİKLİ ASANSÖR PERİYODİK
(YILLIK) KONTROL RAPORU

Bina Adı	DARÜŞŞAFKA CEMİYETİ			Bina Kod	23942			
Bina Adresi	DARÜŞŞAFKA MAH. DARÜŞŞAFKA CAD. NO : 14			Asansörün Yeri	EĞİTİM			
Belediye/OSB	SARIYER		İlçe	SARIYER		İl Adı	İSTANBUL	
Bina Sorumlusu	TURGUT DEMİRBAŞ		İrtibat Tel	0.212.2765020		Yapı Konusu	APARTMAN	
1.Kontrol Tarihi	24.12.2012		2.Kontrol Tarihi	20.09.2013		3.Kontrol Tarihi	21.11.2013	
Rapor Tarihi	06.12.2013		Rapor No	23942/023843/000002			Pafta/Ada/Parsele	
Kapasite	5 kişi	400	Hız (m/s)	1		Askı Tipi	1:2	
Sınıfı	I		Motor Güç kW	5,5/1,3		Halat Sayı/Çap	6 adet 8 mm	
İmal Yılı	1999		Motor Seri No	922618		CE/TSE İşareti	YOK	
Seri No	--		Makina Seri No	--		ON-Kur No	--	
Durak S./Seyir M.	6	18	Fren Tipi	KAYMALI FREN		Kumanda Tipi	TOPLAMALI	
Kabin Alanı	135*105		Kapsam	TS 10922		Özel Şartlar		
Bakımcı Fir. Ad/adres	THYSSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ORHANLI BELDESİ ÜNİVERSİTE CAD. NO: 3 ORHANLI -TUZLA				
Bakımcı firma ilçe/İl adı	TUZLA		İSTANBUL		CE Uygunluk Belgesi Varlığı/Tarih	HAYIR 0000-00-00		
Bakımcı Firma Yapısı(Monte Eden/Yetkili Servis)					Yetkili servis Sözleşmesi varlığı/Tarih	HAYIR 0000-00-00		
TSE HYB Belgesi varlığı/Nosu	EVET		06-HYB-564		Bina Bakım Sözleşmesi varlığı/Tarihi	EVET 2012-01-26		
KONU	SONUÇ		KONU		SONUÇ		KONU	SONUÇ
Asansör Kuyusu	UYGUN		Durak Kapıları		UYGUN DEĞİL ₁		Sınır Kesiciler	UYGUN
Klavuz Rayları	*UYGUN DEĞİL ₂		Aşırı Yük Sistemi		*UYGUN DEĞİL ₃		Tahrik Grubu	UYGUN DEĞİL ₄
Tamponlar	UYGUN		Kabin Üstü		UYGUN		Hız Regülatörü	UYGUN
Regülatör Gergi Makarası	UYGUN		Karşı/ Dengeleme Ağırlığı		UYGUN		Motor Fren Testi	UYGUN
Kabin Altı	UYGUN		Halatlar		UYGUN		Regülatör-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGUN
Kabin ve Aydınlatması	**UYGUN DEĞİL ₆		Makina Dairesi/Mekanı		*UYGUN DEĞİL ₅		Tahrik Yeteneği Testi	UYGUN
Kabin Kapısı	UYGUN		Kumanda Panosu		UYGUN		İstem dışı Kabin Hareketi Kor.Testi	UYGULAMASI YOK
Kuyu İçi Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma	*UYGUN DEĞİL ₇		Dış Kumanda Buton ve Göstergeleri		UYGUN		Karşı/D.Ağırlığı Reg.-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGULAMASI YOK
İç Kumanda Buton ve Göstergeleri	**UYGUN DEĞİL ₈		Durma, Seviyeleme ve Kabinin Seyri		UYGUN		Elektrik Tesisatı ve Elektrik Panosu	**UYGUN DEĞİL ₉
Açıklamalar							MAKARA DAİRESİ/MEKANI	UYGULAMASI YOK

(1) Kat kapı numaraları takılmalı,, (2) *Deforma olan/aşırı korozyona uğrayan kabin klavuz rayları yenilenmeli,, (3) *Aşırı yük sistemi beyan yükünün %10 fazlasında devreye girecek şekilde ayarlanmalı,, (4) Makina grubu temizlenmeli,, (5) *Makine dairesi/mekanı kapısı dışa doğru açılmalı,Makina dairesinde/meکانında asansöre ait olmayan tesisat/teçhizat sökülmesi veya izole edilmeli,Makine dairesi/mekanı havalandırma pencerelerine panjur veya tel kafes takılmalı,*Makine dairesi/mekanı aydınlatması 200 lüks şiddetinde olmalı,, (6) *Kabin içine kapasite etiketi takılmalı(kişi/kg),Giriş katına kapasite etiketi takılmalı,*Kabin aydınlatması 50 lüks şiddetinde olmalı,**Acil aydınlatma takılmalı ve akü devresine bağlı çalışır hale getirilmeli,, (7) *Kuyu içinde açıkta olan elektrik kablo bağlantıları koruma altına alınmalı,Kuyu içi elektrik tesisatı kablo ekleri buat içerisine alınmalı,, (8) *Kabinde dur butonu yerine kapı açma butonunu takılmalı ve standarda uygun çalışır hale getirilmeli,**Alarm butonu akü devresine bağlı çalışır hale getirilmeli,, (9) *Makine dairesi/mekanı sigortası, kuyu sigortası ile kabin sigortası ayrı ayrı olmalı,**Tüm sistem kaçak akıma karşı korunmalı,**Nötr hattının toprak hattı ile bağlantısı engellenmeli,*Ana şalter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemeli.,

Sonuç Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmeden asansörün kullanılması tehlikelidir. (kırmızı etiket)

NOT : **U.Değil: Can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. *U.Değil: Güvenliğiniz için en kısa zamanda giderilmelidir. U.Değil: Giderilmesi önerilir. Uygun: Can ve mal güvenliğiniz için uygundur. -:Uygulanması yok

KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİ		BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ	
ADI SOYADI	ODA SİCİL NO	İMZA	ONAY
VEYSEL BUDAK	70008		MUSTAFA KEMAL KÖKEN
			 M7S7G8VS4T

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği imzalanan protokol kapsamında yukarıda bilgileri bulunan asansörün yıllık kontrolü yukarıda belirtilen BELEDİYE/OSB adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

MERKEZ: Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mno.org.tr, Web:akm.mno.org.tr, Tel.:0232 462 33 33, Faks: 0 232 486 20 60

İLETİŞİM ADRESİ: KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAH. İPEK SK. NO:9/2

BEYOĞLU/ İSTANBUL

Telefon: 0 212 2529500 Faks: 0 212 2498674 E-Posta: istanbul@mno.org.tr

Doküman Kodu: UYD-F117, İlk Yayın Tarihi: 01.04.2011, Rev. Tar.:05.11.2012, Rev:03.....Dok.Sor.: ÜB-TG

© MMO, AKM