



ELEKTRİKLİ ASANSÖR PERİYODİK
(YILLIK) KONTROL RAPORU

Bina Adı	DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS			Bina Kod	14033		
Bina Adresi	YENİ SAMANDIRA CD. ÇALKANTI SK. NO:4 YAKACIK			Asansörün Yeri	1. blok servis asn.		
Belediye/OSB	KARTAL	İlçe	KARTAL	İl Adı	İSTANBUL		
Bina Sorumlusu	ŞEVKİ AYDOĞAN		İrtibat Tel	0.216.4520002	Yapı Konusu	SİTE	
1.Kontrol Tarihi	17.12.2013		2.Kontrol Tarihi	0000-00-00		3.Kontrol Tarihi	0000-00-00
Rapor Tarihi	17.12.2013		Rapor No	14033/013970/000001		Pafta/Ada/Parsel	
Kapasite	4 kişi	320	Hız (m/s)	1	Askı Tipi	1:1	Ruhsat yada Tescil Belgesi, Tarihi, Nosu
Sınıfı	I	Motor Güç kW	5,5/1,3	Halat Sayı/Çap	5 adet	8 mm	ULAŞILAMIYOR
İmal Yılı	1997	Motor Seri No	940873	CE/TSE İşareti	YOK	Montajı Yapan Firma Adı	
Seri No	--	Makina Seri No	--	ON-Kur No	--	KONE	
Durak S./Seyir M.	8	21	Fren Tipi	ANI FREN	Kumanda Tipi	TOPLAMALI	
Kabin Alanı	100x90		Kapsam	TS 10922	Özel Şartlar		
Bakımcı Fir. Ad/adres	THYSSENKRUPP ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			ORHANLI BELDESİ ÜNİVERSİTE CAD. NO: 3 ORHANLI -TUZLA			
Bakımcı firma ilçe/İl adı	TUZLA	İSTANBUL		CE Uygunluk Belgesi Varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00	
Bakımcı Firma Yapısı(Monte Eden/Yetkili Servis)				Yetkili servis Sözleşmesi varlığı/Tarih	HAYIR	0000-00-00	
TSE HYB Belgesi varlığı/Nosu	EVET	06-HYB-564	Bina Bakım Sözleşmesi varlığı/Tarihi	EVET	2010-03-21		

KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ	KONU	SONUÇ
Asansör Kuyusu	*UYGUN DEĞİL ₁	Durak Kapıları	UYGUN	Sınır Kesiciler	UYGUN
Klavuz Rayları	UYGUN	Aşırı Yük Sistemi	*UYGUN DEĞİL ₂	Tahrik Grubu	UYGUN
Tamponlar	**UYGUN DEĞİL ₄	Kabin Üstü	*UYGUN DEĞİL ₃	Hız Regülatörü	UYGUN
Regülatör Gergi Makarası	UYGUN	Karşı/ Dengeleme Ağırlığı	UYGUN	Motor Fren Testi	UYGUN
Kabin Altı	UYGUN	Halatlar	UYGUN	Regülatör-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGUN
Kabin ve Aydınlatması	UYGUN	Makina Dairesi/Mekani	UYGUN	Tahrik Yeteneği Testi	UYGUN
Kabin Kapısı	UYGUN	Kumanda Panosu	**UYGUN DEĞİL ₅	İstemsiz Kabin Hareketi Kor.Testi	UYGULAMASI YOK
Kuyu İçi Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma	UYGUN	Dış Kumanda Buton ve Göstergeleri	UYGUN	Karşı/D.Ağırlığı Reg.-Güvenlik Tertibatı Testi	UYGULAMASI YOK
İç Kumanda Buton ve Göstergeleri	**UYGUN DEĞİL ₆	Durma, Seviyeleme ve Kabinin Seyri	UYGUN	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Panosu	*UYGUN DEĞİL ₇
Açıklamalar				MAKARA DAİRESİ/MEKANI	UYGULAMASI YOK

(1) *Kabin ile karşı ağırlık arasında ayırıcı (seperatör) takılmalı,Kuyu dibi temizlenmeli.*Kuyu dibinde kapı kilidine ulaşmayı sağlayan seyyar merdivene emniyet kontağı takılmalı,*Kuyu dibinde 500x600x1000 mm güvenlik boşluğu oluşturulmalı,. (2) *Aşırı yük sistemi beyan yükünün %10 fazlasında devreye girecek şekilde ayarlanmalı,. (3) Bakımcı kumandası üzerindeki korumasız lamba/duy etanj olmalı,*Paraşüt sistemi halat bağlantıları eksik kelepçeleri tamamlanmalı,*Kabin anma hızına uygun güvenlik tertibatı takılmalı,. (4) **Kabin altı tamponu yenilenmeli (Yetersiz strok)**Karşı ağırlık tamponu yenilenmeli (Yetersiz strok). (5) **Motor 2.hız termik röle takılmalı,**Kumanda panosunda her yön için birbirine seri bağlı kontaktörlerden biri yapışık kaldığında asansör katını tamamladıktan sonra durmalı,. (6) *Kabinde dur butonu yerine kapı açma butonu takılmalı ve standarda uygun çalışır hale getirilmeli,**(Seyir mesafesi>30 m) Kabin ile acil durum çalışmasının yapılacağı yer (makine dairesi vb) arasındaki çift yönlü haberleşme çalışır hale getirilmeli,. (7) *Ana şalter aydınlatma ve priz devrelerinin enerjisini kesmemeli,**Kaçak akım rölesi çalışır hale getirilmeli,.

Sonuç Tespit edilen uygunsuzluklar giderilmeden asansörün kullanılması tehlikelidir. (kırmızı etiket)

NOT: **U.Değil: Can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. *U.Değil: Güvenliğiniz için en kısa zamanda giderilmelidir. U.Değil: Giderilmesi önerilir. Uygun: Can ve mal güvenliğiniz için uygundur. -Uygulanması yok

KONTROLÜ YAPAN MUAYENE PERSONELİ		BİR SONRAKİ KONTROL TARİHİ	
ADI SOYADI	ODA SİCİL NO	İMZA	ONAY
TEVFİK OYTUN AKA	54260		MUSTAFA KEMAL KÖKEN
			 F5TBCOSPMZ

18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği'nin 10. maddesi gereği imzalanan protokol kapsamında yukarıda bilgileri bulunan asansörün yıllık kontrolü yukarıda belirtilen BELEDİYE/OSB adına TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenmiş olup, sadece kontrolü yapılan asansör için geçerlidir.

MERKEZ: Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR, E-Posta:akm@mno.org.tr, Web:akm.mno.org.tr, Tel.:0232 462 33 33, Faks: 0 232 486 20 60

İLETİŞİM ADRESİ: KATİP MUSTAFA ÇELEBİ MAH. İPEK SK. NO:9/2

BEYOĞLU/ İSTANBUL

Telefon: 0 212 2529500 Faks: 0 212 2498674 E-Posta: istanbul@mno.org.tr